GRUPO INDECO

INFORME 3

MOTORES GRUPO VAG

53039880005 - 53039880029

TUBERIA LUBRICACION DE TURBO

En estos motores la tubería de lubricación del turbo pasa muy cerca del colector de escape. Al trabajar el motor a altas temperaturas con el tiempo esta tubería llega a obstruirse debido a la acumulación de carbonilla. En el momento que esto se produce el turbo falla.

Es imprescindible antes de cambiar el turbo comprobar la tubería y proceder a su reemplazo, si no la cambiamos volveremos a tener el turbo roto en cuestión de horas o minutos.

Este turbo se encuentra en los motores grupo VAG 1.8 150 CV

La Referencia de la tubería de lubricación es: 058 145 778