

## **BERPE003**

### **BOMBA DE DIRECCION ELECTRONICA PEUGEOT 407**

**REFERENCIA ORIGINAL BOMBA: 4007RK**

**PROBLEMA:** Emulsión de aceite por el tapón del deposito de la bomba electrónica.

**SOLUCION:** Es necesario cambiar el tubo de alta presión por uno nuevo que va equipado con un absorbedor de impulsos. Este manguito debe solicitarlo en el servicio oficial Peugeot indicando referencia original de la bomba electrónica e indicando el tipo de motor de su vehiculo.

Es imprescindible usar aceite original y siempre llenar 1cm mas del nivel maximo. Tambien es imprescindible realizar un purgado del circuito siguiendo estos pasos:

- Con el aceite nuevo y con 1cm por encima de su marca, con el vehiculo parado, desabrochar las rotulas de los dos trapecios y con el eje levantado con un gato, girar el volante de derecha a izquierda hasta final de carrera unas 10 veces.
- Con el coche arrancado, realizar de nuevo el proceso anterior.
- Abrochar rotulas, dejar arrancado el vehiculo 10minutos y salir a probar.