




PROBLEMA RUIDO BOMBAS HIDRAULICAS FORD TDCI (BRFO057) – (BRFO060)



- OBLIGADO EL USO DE LIQUIDO HIDRAULICO ORIGINAL REF 1781003
- IMPRESCINDIBLE UN BUEN PURGADO DEL CIRCUITO
- SI EL PROBLEMA PERSISTE, DEBE DE COMPROBAR UN FILTRO QUE ESTA DENTRO DEL DEPOSITO DE LIQUIDO HIDRAULICO. ESE FILTRO PUEDE ESTAR ATORADO. ES ACONSEJABLE PONER ESTE DEPOSITO NUEVO YA QUE TAMBIEN PUEDE ESTAR FISURADO Y METER AIRE EN CIRCUITO